

# ○ 충무로영상센터 본관(8층구간) 외벽보수 공사




## 1. 현상

- 가. 건물 연결부(Exp. Joint) 틈새 벌어짐
- 나. 외벽을 통한 하부층 창호누수

## 2. 보수방안


- 가. Exp.Joint 실란트 보수(남, 북측)
- 나. 창호주변 우수유입 방지 차양설치(2개소)
- 다. 외부 빗물받이 및 선흡통 추가설치 (남측)

# 가. Exp.Joint 보수




1. 기존 SUS커버 철거
2. 조인트 주변 기존 실란트 제거
3. 우레탄 실란트 충전  
(내부 구조체까지 충전)

# 나. 창호 주변 우수유입 방지 차양설치



# 다. 빗물받이 및 선흡통 설치



8층 발코니 쪽 우수가 외벽을 타고 아래층 실내로 유입되는 누수 문제를 해결하기 위하여 우수받이, 수평 거터, 입상배관을 SUS재질로 설치