



# 상록원 누수 사진 자료




상록원 3층 누수 사진(빗물)



상록원 내부 누수 모습



내부 누수 모습




외부 판넬 틈새(누수 원인 추정)



외부 노후 코킹



외부계단 백화



백화(시멘트물)가 떨어진 모습



항상 누수가 되고 있음