

사 진 대 지



| | | | |
|-----|------------------------|-----|-----|
| 호실명 | 박물관 외벽(서측면) | 건물명 | 박물관 |
| 내 용 | 벽체 크랙 보수 완료(벽체 재도장 필요) | 날 짜 | |



| | | | |
|-----|------------------------|-----|-----|
| 호실명 | 박물관 외벽(남측면) | 건물명 | 박물관 |
| 내 용 | 벽체 크랙 보수 완료(벽체 재도장 필요) | 날 짜 | |

사 진 대 지



| | | | |
|-----|------------------------|-----|-----|
| 호실명 | 박물관 외벽(북측면) | 건물명 | 박물관 |
| 내 용 | 벽체 크랙 보수 완료(벽체 재도장 필요) | 날 짜 | |



| | | | |
|-----|------------------------|-----|-----|
| 호실명 | 박물관 외벽(북측면) | 건물명 | 박물관 |
| 내 용 | 벽체 크랙 보수 완료(벽체 재도장 필요) | 날 짜 | |

사 진 대 지



| | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----|
| 호실명 | FL02 외부 옥상부 | 건물명 | 박물관 |
| 내 용 | 제2전시실 연결 외부 방수 들뜸(바닥, 파라펫) | 날 짜 | |



| | | | |
|-----|------------------------|-----|-----|
| 호실명 | 박물관 외벽(북측면) | 건물명 | 박물관 |
| 내 용 | 벽체 크랙 보수 완료(벽체 재도장 필요) | 날 짜 | |