


문화관 2층 평면도

No.	건물명	층수	호실명	호실면적
1		2	K243	67.97
2		2	K241	67.97
3		2	K239	67.97
4		2	K237	69.52
5		2	K217	69.54
6		2	K219	67.99
7		2	K221	69.53
8		3	352	해당 없음
9	문화관	3	356	76.55
10		3	357	91.82
11		3	361	78.24
12		3	362	69.50
13		3	344	101.97
14		3	311	137.46
15		3	315	135.94
16		3	319	68.00
16		3	복도	
총합계				1,239.97
합계				480.49 비산 측정

석면해체 대상

- * 석면해체.제거용역
1. 건물명 : 문화관
 2. 위치 : 2층 7개실 - 217, 219, 221, 237, 239, 241, 243
 3. 주요 내용 : 석면해체.제거 및 관련 인허가
 4. 기타 사항
 - 가. 복도 구간 제외이며, 내부 승강기 없음
 - 나. 석면감리 별도 선임 및 비산 측정 용역 별도 실시 - 내역 제외
 - 다. 석면해체.제거와 관련한 공기질 측정은 내역에 포함



No.	건물명	층수	호실명	호실면적
1		2	K243	67.97
2		2	K241	67.97
3		2	K239	67.97
4		2	K237	69.52
5		2	K217	69.54
6		2	K219	67.99
7		2	K221	69.53
8		3	352	93.18
9	문화관	3	356	76.55
10		3	357	91.82
11		3	361	78.24
12		3	362	69.50
13		3	344	101.97
14		3	311	137.46
15		3	315	135.94
16		3	319	68.00
16		3	복도	
총합계				1,239.97

합계 759.48 비산 측정

석면해체 대상

문화관 3층 평면도

* 석면해체.제거용역

1. 건물명 : 문화관
2. 위치 : 3층 8개실 - 311, 315, 319, 344, 356, 357, 361, 362
3. 주요 내용 : 석면해체.제거 및 관련 인허가
4. 기타 사항

가. 복도 및 352호 제외이며, 내부 승강기 없음

나. 석면감리 별도 선임 및 비산 측정 용역 별도 실시 - 내역 제외
 다. 석면해체.제거와 관련한 공기질 측정은 내역에 포함

*** 용역 완료후 납품 보고서 양식(포함 내용)**

- . 작업 완료 보고서
- . 완료 사진
- . 석면 해체.제거작업 신고 증명서(고용노동부)
- . 석면농도측정 결과보고서
- . 폐기물 수집.운반 및 처리 위.수탁 계약서
- . 우리대학 석면 계량 서류
- . 인계서류 각1부
- . 처리확인서
- . 폐기물 처리 확인 증명서
- . 실적 증빙 자료

*** 특기사항**

- . 문화관 내부 승강기 없으므로, 계단실 활용
 - > 운반을 위한 **스카이 등 장비 사용**할 수 있음
- . 후속 공사의 시행을 위하여, **22년 1월 20일까지 석면해체.제거 완료**되어야 함
- . 철거면적은 합산하여 확인할 것
- . 문화관 건물 입시진행 : 2022.01.06. ~ 01.10.
 - > 해당 기간 종료후 즉시 작업할 수 있도록 사전 인허가 진행할 것
- . 내부 모든 집기 복도 등 지정위치 이동
(재배치는 해당 없음)