


충무로영상센터 신관 정화조 환경개선공사 현황 사진 자료

□ 정화조 위치도



→ 정화조 구조체 탈락 및 균열에 따른 오수 누수